




Contrôleur temps fer à souder



Pièces



Typon



Utilité :

1. Ce circuit est utile en cas d'oubli du fer à souder en marche.
2. Il s'insère entre la prise murale et le fer à souder
3. Après 30 minutes de fonctionnement, il donne un avertissement sonore et, si on n'appuie pas sur le bouton reset, le courant du fer à souder est coupé donc, cela ajoute à la sécurité et diminue le gaspillage d'énergie
4. En appuyant sur le bouton reset, un autre 30 minutes est accordé

Branchement :

